




(2重ドレン 横引き用) の施工不良による漏水防止対策は

(悪い施工例) 既存の呼び樋排水管の内径100ミリが、55ミリまで小さくなって取り付けられており、しかも挿入したジャバラ配管が短い為、防水層の下に排水が流れ込む。ドレン金物の不具合が原因の防水不良では、根本原因は排除できない。・・・その結果・・・再度漏水の再発。
排水能力は53.8%まで低下しており、ドレン金物廻りの異物・集中豪雨等による異常な排水量の増加等により、低下した排水能力で屋上に雨水が滞留して防水不良部から漏水する。・・・恐れが有ります。



アジャスト いん 新発売



【図2】

