

斜壁タイル面のリニューアル

施工例 2004. 4. ジェムわらびブランドル大規模修繕工事



斜壁は長い建物の生涯の中で、躯体コンクリートのひび割れによりタイルの浮き・貫通性のひび割れ等が発生して何れ漏水の原因となりやすい部分です。最近この部分からの漏水事故が頻発し、改修工事の際に防水をする機会が増えています。弊社では、防食効果のあるガリバリウム鋼板に天然石を吹きつけ施工した屋根掛けをお勧めしています。

斜壁タイル面のリニューアル

施工例 2004. 4. ジェムわらびブランドル大規模修繕工事



着工前



斜壁 板金施工完了